




www.prexiso-eu.com

PREXISO

PL POZIOMICA CYFROWA Z KĄTOMIERZEM

2 YEARS LIMITED WARRANTY



PTD250

WAŻNE: Przed użyciem urządzenia przeczytać instrukcję **PL**

Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa i obsługi

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA:

1. Chronić przyrząd przed zalaniem i wilgocią.
2. Przyrząd i baterie należy trzymać z dala od niemowląt i dzieci.
3. Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol „” oznacza to, że baterie są bliskie wyczerpania i należy je wymienić. Należy wyjąć baterie z przyrządu, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.

Baterie należy włożyć biegunami w prawidłowym kierunku wewnątrz komory.

NIEDOZWOLONE SPOSOBY UŻYTKOWANIA

- Używanie produktu wbrew instrukcji obsługi
- Używanie produktu w sposób wykraczający poza ograniczenia użytkowe
- Wyłączanie zabezpieczeń oraz usuwanie z produktu objaśnień i oznaczeń ostrzegawczych
- Otwieranie obudowy produktu za pomocą narzędzi (śrubokrętów itp.)
- Przeróbki produktu lub zmiany sposobu jego działania bądź budowy
- Stosowanie akcesoriów innych producentów bez wyraźnej zgody producenta produktu

OGRANICZENIA UŻYCIA

Nie wolno naprawiać produktu samodzielnie. W razie uszkodzenia produktu należy skontaktować się z jego najbliższym sprzedawcą. Przyrząd jest przeznaczony do użytkowania w obszarach zamieszkałych przez ludzi – patrz rozdział „Dane techniczne”.

Nie wolno używać produktu w strefach zagrożonych wybuchem ani w środowiskach agresywnych.


ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI OBOWIĄZKI OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRZYRZĄD:

- Należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa produktu i jego obsługi przedstawioną w niniejszym dokumencie.
- Należy zapoznać się z miejscowymi przepisami BHP.
- Chronić przyrząd przed dostępem osób nieupoważnionych.

PRZEZNACZENIE


Niniejsza poziomica cyfrowa jest wszechstronnym przyrządem służącym do pomiaru i wyznaczania poziomu. Przyrząd zaprojektowano tak, aby jego obsługa była szybka i łatwa.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU




1. Przełącznik zasilania i sygnału dźwiękowego
2. Funkcja „HOLD”
3. Wybór jednostki miary (stopnie, % spadku, liczba cali na stopę długości)
4. Przycisk wyboru pomiaru różnych kątów
5. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
6. Komora baterii (z tyłu)

WYŚWIETLACZ



1. Wskazanie w stopniach



2. Wskazanie w procentach spadku (%)



3. Wskazanie w wysokości nachylenia (w calach na stopę)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. MONTAŻ BATERII

Otwórz komorę baterii i włóż dwie baterie CR2032 biegunami w kierunku oznaczonym w komorze.



Gdy w prawym rogu wyświetlacza pojawi się „”, konieczna jest wymiana baterii.

2. WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE PRZYRZĄDU


Gdy przyrząd jest wyłączony, naciśnij przełącznik zasilania, aby go włączyć. Aby wyłączyć przyrząd, naciśnij przycisk wyboru zasilania, aż przyrząd wyłączy się. Przyrząd wyłączy się samodzielnie, gdy nie będzie używany przez około 3 minuty.

3. POMIAR POZIOMY

Włącz przyrząd i połóż go na płaszczyźnie przedmiotu lub powierzchni, którą chcesz wypoziomować lub zmierzyć. Na wyświetlaczu pojawi się automatycznie jednostka miary.

4. WYBÓR JEDNOSTEK MIARY

(stopnie, % spadku, liczba cali na stopę długości) Po włączeniu przyrządu wyświetlacz zawsze pokazuje rzeczywiste nachylenie w stopniach. Naciskając przycisk (UNIT) można zmienić wyświetlaną jednostkę pomiaru kąta. Naciśnij przycisk (UNIT), aby zmienić jednostki ze stopni na procent spadku (%) lub na wysokości odchylenia w calach na stopę długości. Wskazania wysokości odchylenia podane są z dokładnością do 1/8 cala na stopę biegnącą. Ikona sygnalizuje kierunek odchylenia od poziomu odpowiednio w górę lub w dół.



5. WYBÓR RÓŻNYCH POMIARÓW KĄTÓW

Jeśli przyrząd nie leży poziomo, na wyświetlaczu pojawi się wartość odchylenia od poziomu. Naciśnij przycisk (REF), aby przyjąć rzeczywisty (bieżący) kąt jako zerowy. W ten sposób włączysz tryb pomiaru względem kąta odniesienia. Funkcja ta umożliwia ustawienie powtarzalnego kąta. Ponownie naciśnij przycisk (REF), aby wyłączyć funkcję.

6. SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA

Po włączeniu przyrządu naciśnij przycisk; na wyświetlaczu pojawi się ikona, a następnie zostaną wyemitowane dwa krótkie sygnały dźwiękowe. Funkcja dźwięku sygnalizuje dźwiękiem, gdy poziomica znajdzie się w idealnym poziomie lub pionie, a także gdy znajdzie się w zadanym przez użytkownika względem kącie zerowym (odniesienia). Ponownie naciśnij przycisk, aby wyłączyć funkcję.

7. FUNKCJA „HOLD”

Za pomocą przycisku (HOLD) można zapisać zmierzoną wartość, w przypadku gdy poziomica znajduje się w położeniu, w którym trudno użytkownikowi odczytać wynik pomiaru na wyświetlaczu. Wartość pomiaru zostanie zamrożona na wyświetlaczu i pojawi się ikona (HOLD). Ponownie naciśnij przycisk (HOLD), aby skasować pomiar utracony na wyświetlaczu.

DANE TECHNICZNE:

Parametry techniczne	
Zakres pomiaru	0-360° (4 x 90°)
Dokładność	0° i 90°, ±0,1°, -1°-89°, ±0,2°
Wymiary	4,5x2,3x29 cm (1,8x0,9x11,4 cala)
Zasilanie	2 baterie CR2032 3V
Waga (bez baterii)	0,2 kg (0,44 funta)

UTYLIZACJA

PRZESTROGA

Nie wolno wyrzucać baterii z odpadami komunalnymi. Dbaj o środowisko – przekazuj takie odpady do punktów ich zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami samorządowymi lub krajowymi. Nie wolno wyrzucać produktu z odpadami komunalnymi. Produkt należy utylizować zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi. Należy przestrzegać właściwych przepisów prawa krajowego. Informacje na temat szczególnego postępowania z produktem przeznaczonym do utylizacji oraz o gospodarce odpadami można pobrać z naszej strony internetowej.

GWARANCJA

Przyrząd Prexiso PTD250 ma dwuletnią gwarancję. W celu uzyskania szczegółowych informacji na jej temat, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt używany jest w celach komercyjnych. Niniejsza gwarancja nie podlega cesji i nie obejmuje produktów wadliwych w wyniku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, uszkodzenia, przeróbek lub użytkowania i konserwacji w sposób inny niż określony w jego instrukcji obsługi. Niniejsza gwarancja nie obejmuje elementów eksploatacyjnych, które mogą ulec zużyciu w wyniku normalnego użytkowania. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych akcesoriów produktu.

www.prexiso-eu.com



Prexiso AG
Fabrikstrasse 1
CH-8586 Erlen/Switzerland

www.prexiso-eu.com